ケーブル接続方法　MCX

C－1（ストレートタイプ）

・クリンプ（圧着）方式
・圧着フェルール型



① ケーブルを指定の寸法でカット後、フェルールを通し、中心コンタクトをはんだ付けする。



② 編組線を広げ、コネクタ本体のローレット部にかぶせながら、挿入する。



③ フェルールをコネクタ本体へ戻す。



④ フェルールを指定工具にて圧着する。

C－3（ストレートタイプ）

・クリンプ（圧着）方式
・シェル一体・スリーブはんだ型



① ケーブルを指定の寸法でカット後、スリーブにはんだ付けをする。



② スペーサを通し、中心コンタクトをはんだ付けをする。



③ ②をコネクタ本体に挿入する。



④ コネクタ本体を指定工具にて圧着する。

C－4（L形タイプ）

・クリンプ（圧着）方式
・圧着フェルール型



① ケーブルを指定の寸法でカット後、フェルールを通す。



② 編組線を広げ、コネクタ本体のローレット部にかぶせながら、コネクタ本体に挿入する。
フェルールをコネクタ本体へ戻す。



③ ケーブル芯線が中心コンタクトに入っていることを確認し、フェルールを指定工具にて圧着する。
中心コンタクトと芯線をはんだ付けする。



④ コネクタ本体に絶縁体を入れ、フタを圧入する。

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
086-ND47A	10.0	2.5	7.5	4.0
086-ND47B				
087-PT10A				
087-PT11A				
087-PT12A				
087-PT13A				
087-PT16A				
087-PT17A				
087-PT18A				

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
087-PB48A	9.0	5.5	3.5	3.0

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
086-LZ13A	10.0	1.0	9.0	6.0
086-PT14A				
087-PT22A	7.5	1.0	6.5	4.0
087-PT23A				
087-PT24A				

ケーブルカット寸法

同軸ケーブルタイプ

対象製品
・C-1
・C-3
・C-4



C－6（L形タイプ）

・クリンプ（圧着）方式
・シェル一体・スリーブはんだ型



① ケーブルを指定の寸法でカット後、スリーブに挿入し、はんだ付けをする。

② ①をコネクタ本体に挿入する。

③ ケーブル芯線が、中心コンタクトに入っていることを確認し、コネクタ本体を指定工具で圧着する。
中心コンタクトと芯線をはんだ付けする。

④ コネクタ本体に絶縁体を入れ、フタを圧入する。

G－1（ストレートタイプ）

・はんだ方式

① ケーブルを指定の寸法でカット後、中心コンタクトをはんだ付けをする。

② ①をコネクタ本体に挿入する。

③ コネクタ本体をはんだ付けをする。

G－2（L形タイプ）

・はんだ方式



① ケーブルを指定の寸法でカット後、ケーブルをコネクタ本体に挿入する。

② ケーブル芯線が中心コンタクトに入っていることを確認し、コネクタ本体をはんだ付けをする。

③ ケーブル芯線と、中心コンタクトをはんだ付けする。

④ コネクタ本体に絶縁体入れ、フタを圧入する。

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
087-PB49A	7.0	1.5	5.5	3.0

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
087-PT19A	4.0	4.0	0.0	
087-PT20A	4.0	2.5	1.5	

ケーブル加工寸法（mm）

製品番号	A	B	C	D
087-PB47A	3.0	1.0	2.0	
087-PT21A				

ケーブルカット寸法
同軸ケーブルタイプ

対象製品
・C-6



ケーブルカット寸法
セミリジットケーブルタイプ

対象製品
・G-1
・G-2